

我要说

回音壁 WO YAO SHUO

投诉请扫二维码



阳湖西路东边路段坑洼路难行

现场查看后再跟进处理



我要说

市民:屯溪区阳湖镇江南宸府营销中心门前的道路南侧存在路面破损情况,给骑车出行的市民带来不便,希望相关尽快修复。

黄山市市政园林公司:到现场查看后跟进处理。



我来办

记者调查

近日,家住屯溪区阳湖镇五里亭路的市民反映,其每天骑车都要经过江南宸府营销中心门前的阳湖西路路口南侧,但这段路靠近该营销中心一侧的道路几经修补,还是坑坑洼洼,骑车经过时颠簸得很,雨天时一不小心就会跌倒。“城市道路关系着市民出行安全,希望市政部门能尽快修复。”该市民说道。

11月21日,记者来到阳湖西路东端,看到江南宸府营销中心门前的阳湖西路段未分机动车道、非机动车道,紧邻该营

销中心的一侧的道路地面坑洼不平,并且有修补的痕迹,不少电动车驾驶人行到此处时,会紧攥车把手,特别留意路面状况。“江南宸府小区在建时,进出的大车把这边的路面损坏了,一时没法修复,我们都可以理解。但现在小区建成有一段时间了,现在的路面还是这么坑坑洼洼,希望市政部门能尽快平整一下,让骑车的人不至于跌倒。”市民李女士说。

11月22日,黄山市市政园林公司相关部门负责人就此表示,阳湖西路东端没有非机动车道,此处有一部分归屯溪区住建局管理。将安排工作人员尽快到现场查看,确定范围后,再跟进处理。

·姚大盛·

南山路美食一条街车辆停放无序

将加大监管力度,方便市民规范停车



我要说

程先生:徽州区岩寺镇南山路美食一条街车辆随意停放,导致停在车位里的车都无法开出,希望相关部门加强管理。

徽州区城管执法局:将加大监管力度,方便市民规范停车。



我来办

记者调查

近日,市民程先生到徽州区岩寺镇南山路美食一条街就餐时,将车子停到划定的停车位上。但是,他吃完饭准备返程时却发现,一辆卖水果的车堵在其车后,另一辆轿车则堵在前方一侧,导致车子无法动弹。“这种现象前不久遇到过一次,没想到这次又被堵了。”程先生说,南山路美食一条街作为城区繁华地段之一,除了来往食客,还有很多外卖骑手前来送餐取餐,加之没有规划好,停车乱象严重,随意停放的车辆较多,这不仅导致交通拥堵,还对行人安全构成威胁。“这条路在改造前,我们曾提出意见要设置非机动车道,否则,必然会带来停车乱

象。后来,因为美食一条街不宽,设非机动车道的诉求没被采纳。”采访中,徽州区城管执法局相关工作人员表示,现在南山路改造工程早已完成,却留下了非机动车无法停放的后遗症,已成为老大难问题,目前只能继续加强巡查力度,全力打造干净整洁、规范有序、健康文明的城市环境。

11月19日,徽州区城管执法局相关部门负责人表示,对存在的问题他们不回避,将加大监管力度,增加巡逻频次,对南山路乱停放现象进行整治,对违停非机动车乱停放现象,进行沿街商家私自占用停车位堆放物料的行为进行劝导教育并清理。接下来,徽州区城管执法局、交警大队将加大对南山路私自占用停车位现象的监管力度,方便市民规范停车。

·姚大盛·

新塘村柳洲新村1栋1号门口路灯不亮

海阳镇迅速修复



我要说

汪先生:休宁县海阳镇新塘村柳洲新村1栋1号门口路灯一直不亮,望有关部门核实并尽快修复。

海阳镇政府工作人员:针对汪先生反映的情况,新塘村两委高度重视,第一时间安排人员到现场了解情况,安排电力工人维修,并排查沿线路灯,保障群众安全出行。目前,路灯恢复正常照明。



我来办

记者调查

汪先生说,他家门口有一盏路灯不亮,已有大半年。休宁县海阳镇新塘村柳洲新村路灯间隔距离长,光线昏暗,加上个别路灯不亮,影响出行安全。反映情况后,路灯很快修好。对此,他表示满意。海阳镇政府工作人员介绍,现在路灯

等基础设施改善,但后期养护需要资金,村民指望政府全部解决,而不愿个人承担。对路灯维修,以村民组自行解决资金为主,镇村适当支持。该镇有17个村民组,路灯不少。每组有微信群,发现路灯损坏等情况后,村民组组长会上及时向反映,他们会第一时间回应处理。汪先生儿子结婚,需及时修好路灯。他们调来吊车,为此花费数百元。

·黎小强·

早晨路灯关得太早,出行存隐患

已调整开关灯时间



我要说

杨先生:现在已经是冬天了,天亮得迟,从市电信大楼至蛇园路段,早晨6点因为路灯没开导致光线不足,影响骑车出行安全,希望相关处理。

记者调查

家住屯溪蛇园附近的杨先生反映,现在已经快冬天了,天亮得比之前迟,从市电信大楼至蛇园路段,早晨6点因为没有路灯,骑电动车出行光线不足存在安全隐患,希望相关部门调整开关灯时间,消除安全隐患。

杨先生告诉记者,因工作需要,他常年早出晚归。夏天都要骑车从这段路经过。夏秋季节天亮得早还好,冬季节天亮得迟,电瓶车虽然有灯,但光线不足,需要借着过往汽车的远光灯才能看清稍远的

距离。“我的需求很简单,希望有关单位把早晨关灯的时间稍微延迟一些,到6点半左右就好了。”杨先生说。

对此,屯溪区城管局表示,路灯开关时间是按照季节变化和天气情况进行调整的,当前该路段路灯打开时间为下午5:20至次日早晨6:00,针对杨先生反映情况,已于11月21日开始将该路段关灯时间调整为下午5:00至次日早晨6:30。后续,将进一步加强路灯日常管理,根据季节、天气等情况变化及时调整开关灯时间,切实方便群众出行,保障群众出行安全。

·钟伟·

高铁北站站区无电动自行车充电棚

正在考虑安装



我要说

屯溪区一市民:高铁黄山北站站区无电动自行车停放车棚,也无电动自行车公共充电桩,给电动自行车驾驶人骑车换乘高铁带来不便。

记者调查

行;每次骑到高铁站区时,老旧电动自行车的电量消耗过半,站区内找不到可供电动自行车充电的车棚,车辆只能停放在临时停车点。

“每次回来总担心找不到车子,或是刮风下雨车子被淋湿;还担心车子电量不足,骑不到自己住的地方。”该市民认为,为方便电动自行车驾驶人出行,市区至高铁北站沿线可以考虑设置电动自行车快速充电桩,高铁站区也可以考虑安装设置户外智能充电设备的电动自行车车棚,电动自行车驾驶人通过扫码或投币支付,即可满足电动自行车充

电需求。

11月20日下午,就市民所反映的情况,记者来到高铁黄山北站站区,在通往黄山新区长林村的路边,由一道口来到上临时停车点。这里位于高架落客平台上行匝道下,未建停车棚,也未见公共充电桩,但地面划有停车线,停车位被车辆占得满满当当,一眼望去大多数是电动两轮车。现场有一名身穿制服人员在管理车辆,将停在划线外的车辆搬移至线内。

记者来到黄山市高铁北站地区综合管理办公室,一名工作人员表示,站区确实存在电动自行车无处可充电的问题,目前也在考虑安装公共充电桩。

·许晨·

黄山市高铁北站地区综合管理办公室:正在考虑安装公共充电桩。

该市民是外地人,现在屯溪市区工作,每月回老家两趟,小住几天后返回,往返交通工具为高铁。日前,该市民

通过黄山日报社“我要说”监督服务平台反映,居住地距高铁北站约18公里,因本人坐公交车,去高铁站多选择骑

路面坑洼存隐患

已做平整处理



我要说

汪先生:自来水工程改造完成后,未将路面恢复原状,导致路面坑洼存在安全隐患,希望相关部门尽快修缮路面。

记者调查

复了,西边的机耕路却用之前挖出来的碎水泥块填充,导致路面坑洼存在较大安全隐患,希望自来水公司领导实地查看,尽快恢复平整路面。“这条路通农田和菜地,原本很平整,项目后坑洼明显,我们这里住的高龄老年人居多,现在冬天快到了,早晨天亮晚,晚上黑得早,老人去菜地存在很大隐患,万一磕伤摔伤,如何是好?”汪先生说。

针对汪先生反映情况,歙县自来水公司相关工作人员回复,经实地查看,汪先生反映情况属实,因为项目经费有限,原本为水泥路的路面在项目实施后进行了恢复,但机耕路就没有资金再做水泥硬化

了,所以用之前破路产生的水泥块进行填充,这样也能起到硬化道路的效果,方便群众出行。但是,由于破路产生的水泥块大小不一,施工方用于填充路面时未做进一步处理,导致新铺设的路面存在坑洼不平的情况。经现场协调,已责令施工方对路面上大的水泥块进行再处理,目前道路平整已经完成,安全隐患得以消除。

对此,汪先生表示:目前路面平整确实已经完成,但相比前面一段水泥路仍有一定差距,希望相关部门在进行相关项目时,尽量考虑周全,切实把好事做好。

·钟伟·

歙县自来水公司:现场查看后已做平整处理,安全隐患已消除。

近日,歙县徽城镇群众汪先生反映,徽城镇新洲路自来水工程改造完工后,未将路面恢复成原状,路面坑洼存在安全隐患,希望相关部门尽快核实,修缮路面。

汪先生介绍,近期歙县自来水公司在徽城镇新洲路一带开展了自来水工程改造项目。因埋设管道需要,原有路面被挖开后恢复,但他家东侧原本是水泥路的路面全部恢

办好人民群众牵肠挂肚的民生大事
做好人民群众天天有感的关键小事



黄山日报
微信公众号



黄山日报
新闻客户端

声明:本栏目的
诉求和回复内容,均
遵从诉求人和回复
单位的原意,只对语
句和错别字进行删
改,不代表本报观点。